

附件

德州市平原县督办问题清单

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-298	6月14日	德州市	平原县	京津鲁冀产业园	山东优亚车业有限公司	山东省德州市陵县幸福大道	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产，存在问题：喷漆车间安装大气污染防治设施，但未运行。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
SD-01-299	6月15日	德州市	平原县	龙门街道	龙门街道无名工地	山东省德州市平原县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，存在问题：1. 施工现场扬尘污染严重，未采取湿法作业；2. 车辆未遮盖扬尘严重。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-300	6月16日	德州市	平原县	龙门街道六棉厂院内	平原县伯川再生纤维加工厂	山东省德州市平原县	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时企业正在生产，存在问题：露天作业，无遮挡，粉尘无组织排放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
SD-01-301	6月16日	德州市	平原县	龙门街道	六棉厂院内	山东省德州市平原县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现该厂内及厂门口均存在砂石、沙土堆场未进行苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合	7月5日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
									措施。	
SD-01-302	6月17日	德州市	平原县	铁匠村	铁匠村拆迁工地	山东省德州市平原县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时未在施工,存在问题:大量拆迁后建筑垃圾未及时清运、未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-303	6月20日	德州市	平原县	兴工东街	阳煤平原化工有限公司	山东省德州市平原县兴工东街	治污设施不正常运行	检查时发现该企业正在生产,存在问题:烟囱冒黑烟,大气污染防治设施故障。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
SD-01-304	6月21日	德州市	平原县	恩城镇	恩城镇车站街建筑工地	山东省德州市平原县 S315	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工,存在问题:场内堆场未苫盖,扬尘污染严重。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-305	6月24日	德州市	平原县	腰站镇	平原县鑫达建材有限公司	山东省德州市平原县 G105(京珠线)	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”(未生产)	检查时发现,该企业未生产,存在问题:无法提供多部门联合验收材料,淘汰类“散乱污”未落实两断三清。经调查,强化督查组问题中反映的平原县鑫达建材有限公司位于平原县腰站镇,非问题中所述的恩城镇,该企业已于2013年4月19日取得建设项目环境影响登记表,文号为平环登记表[2013]12号,并于2017年9月18日通过环保部门验收,文号为平环验[2017]52号。该企业主要产品为水泥预制件,2018年6月24日环保部强化督查人员现场检查时该企业处于停产状态,料仓及生产车间已全部密闭,配套建设有布袋除尘设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日