

附件

德州市齐河县督办问题清单

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-306	6月11日	德州市	齐河县	齐河县建材市场	齐河县鑫海门柜机械加工厂	齐河县建材市场	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在生产，存在问题：1. 该企业切割作业工序无收尘设备；2. 喷漆作业工序无治理措施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
SD-01-307	6月11日	德州市	齐河县	齐河县晏坡路西侧	爱义汽车美容	中国山东省德州市齐河县晏坡路西侧	未落实VOCs整治要求	现场检查该汽修店在室内直接喷漆，无任何VOCs防治措施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
SD-01-308	6月11日	德州市	齐河县	齐河县建材市场	齐河县顺和清洁煤销售有限公司	中国山东省德州市齐河县建材市场	清单内整改类“散乱污”未完成整改	(顺和煤场)该“散乱污”企业未整改，燃煤露天堆放无苫盖。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
SD-01-309	6月12日	德州市	齐河县	齐河县晏北街道	齐河县万彩广告标识有限公司	中国山东省德州市齐河县名嘉西路	工业粉尘无组织排放	检查时企业正在生产，存在问题：切割工序和打磨工序粉尘无组织排放。	对切割工序和打磨工序粉尘安装收集处理设施。	7月5日
SD-01-310	6月12日	德州市	齐河县	齐河县晏北街道	山东中州电缆有限公司	中国山东省德州市齐河县名嘉西路	未落实VOCs整治要求	现场检查时企业未生产，存在问题：挤塑车间废气处理设施未建成。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-311	6月12日	德州市	齐河县	齐河县晏北街道	山东派克诺尔机械有限公司	中国山东省德州市齐河县名嘉西路	未落实VOCs整治要求	现场检查时企业正在生产，存在问题：1.喷漆工序有机废气直排。2.焊接工序废气无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
SD-01-312	6月13日	德州市	齐河县	齐河县建材市场	齐河县奥达建材有限公司	中国山东省德州市齐河县G308(青石线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查该厂未在生产，存在问题：该企业沙石料堆场未覆盖密闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
SD-01-313	6月13日	德州市	齐河县	齐河县建材市场内	齐河艺林景观工程有限公司	中国山东省德州市齐河县	未安装治污设施	现场检查时未在生产，存在问题：水泥制品生产车间，未安装任何粉尘防治设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
SD-01-314	6月13日	德州市	齐河县	齐河县华店乡政府驻地308国道北	山东聚能盛电力设备有限公司	中国山东省德州市齐河县G308(青石线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时未生产，存在问题：车间内发现了无防治措施的喷漆件，油漆未干，未安装VOCs治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日