

附件

德州市庆云县督办问题清单

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-315	6月12日	德州市	庆云县	东辛店镇	德州市公路工程总公司G205山深线及G339滨榆线庆云绕城改建工程二合同段水稳拌合站	中国山东省德州市庆云县东辛店镇西315国道北侧	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在进行生产，存在问题：1.企业物料传送带未安装粉尘污染防治设施，进料口未安装粉尘污染防治设施，无组织排放严重；2.厂区内多个物料堆场未进行覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-316	6月12日	德州市	庆云县	东辛店镇	庆云县堆金建材有限公司	中国山东省德州市庆云县S315	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查该沙料销售点沙料堆场未完全覆盖，存在扬尘无组织排放情况。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-317	6月12日	德州市	庆云县	东辛店镇	德州市庆云县S315国道北侧沙石水泥销售点	中国山东省德州市庆云县东辛店镇西S315国道北侧加油站	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该销售点未进行生产，存在问题：该销售点沙料堆场无覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
						以北				
SD-01-318	6月12日	德州市	庆云县	东辛店镇三和工业园	庆云常青商砼有限公司	山东省德州市庆云县东辛店镇三和工业园新S315线路南2号	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业正在生产，存在问题：1. 该企业物料堆场未完全覆盖；2. 回收废料未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
SD-01-319	6月12日	德州市	庆云县	渤海路街道办事处	庆云县昆鹏体育器材厂(韩清泉)	中国山东省德州市庆云县渤海路街道办事处迎宾路棉麻公司院内	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该厂未在产，存在问题：. 喷漆房未安装废气收集设施，废气通过排风风扇直接外排，现场油漆刺鼻味重。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
SD-01-320	6月12日	德州市	庆云县	庆云镇	庆云县永利家庭农场	山东省德州市庆云县庆元镇蔡王社区松树高村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该养殖场有一台小型加燃煤温炉，未拆除，炉内仍有燃煤，场内有少量煤炭堆放。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日
SD-01-321	6月12日	德州市	庆云县	渤海路街道	庆云科伟农业发展有限公司	山东省德州市庆云县渤海路街道交警大队西900米	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该企业未进在生产，存在问题：1. 该企业有两台燃煤锅炉未按照燃煤锅炉淘汰要求进行拆除；2. 现场有少量散煤堆放。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-322	6月13日	德州市	庆云县	尚堂镇	山东力德兴业时尚道具装饰有限公司	中国山东省德州市庆云县	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产，存在问题：布袋除尘气进口未接入除尘布袋，喷粉车间内粉尘污染严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
SD-01-323	6月13日	德州市	庆云县	尚堂镇	山东烁源电气有限公司	山东省德州市庆云县祥云大道辅路	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业未生产，存在问题：1. PVC 电缆护套管切割线未设置粉尘收集装置，有粉尘无组织排放痕迹，两台手动切割机用于临时切割材料，切割时产生的粉尘无组织排放；2. 塑粉拌和生产车间粉尘收集不完善，粉尘无组织排放严重。	按照环评要求安装污染治理设施，并确保正常使用。	7月5日
SD-01-324	6月13日	德州市	庆云县	尚堂镇	山东昌泰电力科举有限公司	山东省德州市庆云县尚堂镇工业园尚德社区以北	新发现清单外“散乱污”	现场检查时该企业正在生产，存在问题：1. 未办理环保手续；2. 该企业粉末涂装生产线未进行密闭，未安装污染治理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
SD-01-325	6月13日	德州市	庆云县	尚堂镇	山东聚合精密自动化设备有限公司	中国山东省德州市庆云县 S246	治污设施不正常运行	现场检查时该企业未生产，存在问题：1. 粉末涂装生产线未进行全密闭；2. 现场开启粉末涂装生产线废气收集处理设施，收集效果差，无法正常运行。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
SD-01-326	6月13日	德州市	庆云县	尚堂镇	山东康固雷材料科技有限公司	中国山东省德州市庆云县尚堂镇厚	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该企业正在生产，存在问题：1. 该企业水泥板生产线打磨区域未安装粉尘收集处理设施，打	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的	7月5日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
						德路 777 号		磨空间未密闭；2. 水泥板模具生产线喷漆工艺未安装 VOCs 收集处理设施，环评报告内没有喷漆生产工艺。	废气经处理达标后排放。	
SD-01-327	6 月 18 日	德州市	庆云县	常家镇	常家镇老鞭炮制造厂东南侧田间焚烧点	常家镇关家村	秸秆焚烧	现场发现田间有焚烧野草秸秆的行为	加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。	7 月 5 日
SD-01-328	6 月 18 日	德州市	庆云县	常家镇	东环驾校培训处木材切片刨花加工点	庆崔线纪家铺村段以南	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该加工点临时停产，存在问题：切片工序无任何污染防治措施，粉尘无组织排放。	按照环评要求安装治污设施，并确保正常使用。	7 月 5 日
SD-01-329	6 月 19 日	德州市	庆云县	庆云镇	庆云县杰诚机械装备有限公司	庆云县经营开发区民营创业园 3-2 号	治污设施不正常运行	现场检查时该企业临时停产，存在问题：1. 静电涂装车间污染防治设施未运行，2. 烘干车间正在生产，配套的 UV 光解治理设施未运行。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7 月 15 日
SD-01-330	6 月 20 日	德州市	庆云县	中丁乡	张铁军庆云县金铄塑料厂	中国山东省德州市庆云县西环路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：塑粉，氯化聚乙烯混料环节，物料破碎环节污染防治设施未运行，无组织粉尘排放严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用	7 月 5 日
SD-01-331	6 月 20 日	德州市	庆云县	中丁乡	庆云县美丽佳扣板厂	中国山东省德州市庆云县 S12(滨德高速)	未安装治污设施	现场检查时企业正在生产，存在问题：该厂物料拌和和破碎工艺在生产时粉尘收集设施未运行，粉尘无组织排放严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7 月 15 日
SD-01-332	6 月 21 日	德州市	庆云县	常家镇	德州市庆云县常家镇无名腻子粉厂	中国山东省德州市庆云县常家镇 205 国道大高村段北	未安装治污设施	现场检查时，该企业已停产，但车间内粉尘弥漫，为临时停产，存在问题：生产过程中装料，混料生产线无污染防治设施，粉尘无组织排放严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7 月 15 日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-333	6月24日	德州市	庆云县	渤海路街道办	济南华海建设集团有限公司	中国山东省德州市庆云县光明路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在生产，存在问题：现场有部分渣土未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日