

附件

德州市运河经济开发区督办问题清单

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-270	6 月 18 日	德州市	运河经济开发区	张庄	运河大道路西，鲁北新能源车辆交易中心南边建筑工地	山东省德州市德城区 S353(运河大道)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工未在作业，存在问题：地有大面积裸露沙土堆覆盖不到位。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6 月 30 日
SD-01-350	6 月 24 日	德州市	运河经济开发区	运河街道	德州汇正建材有限公司	山东省德州市运河经济开发区东风西路以南钟辛庄规划路一排 10 号	物料堆场未落实扬尘治理措施	该场地原为山东华能德州电力实业总公司乙炔站，经了解已于 2016 年 11 月售给德州汇正建材有限公司。现场检查时，有大面积灰粉堆未覆盖，场地及路面积尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 5 日