

附件

淄博市高青县督办问题清单

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-170	6月18日	淄博市	高青县	芦湖街道	高青县第五中学旁场馆建设工地	中国山东省淄博市高青县S238(开泰大道)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工,存在问题:1.施工进出道路未硬化,出入车辆无清洗设施;2.大量物料未覆盖,土方开挖未湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-171	6月18日	淄博市	高青县	高城镇	淄博市第二水泥厂办事处	中国山东省淄博市高青县S238(高淄路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查为建筑材料堆料场,存在问题:现场堆料未进行覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-172	6月18日	淄博市	高青县	花沟镇	淄博市高青县花沟镇任马村	中国山东省淄博市高青县	秸秆焚烧	经检查发现高青县花沟镇仁任马村发现一处秸秆焚烧,空气污染严重。	加大检查力度和检查频次,采取有效措施,杜绝露天焚烧现象发生。	7月5日
SD-01-173	6月20日	淄博市	高青县	田镇街道	李官湿地公园工地	中国山东省淄博市高青县营丘大道(发电厂河对面工地)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工,存在问题:1.进出工地道路未硬化,进出车辆扬尘污染严重;2.工地出入口未设置喷淋冲洗设施;3.工地渣土未覆盖;4.工地施工未采取湿法作业,扬尘污染严重。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	6月30日