

附件

## 淄博市桓台县督办问题清单

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-175	6月17日	淄博市	桓台县	唐山镇	东岳熙园工地	中国山东省淄博市桓台县桓台大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时该工地正在施工，存在问题：该工地土方开挖未进行湿法作业，渣土车未密闭运输，物料堆放未全覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-176	6月23日	淄博市	桓台县	马桥镇	山东博汇集团有限公司新建停车场项目	中国山东省淄博市桓台县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查工地正在施工作业，存在问题：1. 物料未苫盖；2. 运输车辆未覆盖；3. 土方挖掘未湿法作业；4. 工地出入口未设车辆冲洗设施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-177	6月23日	淄博市	桓台县	马桥镇	工业路管道铺设工程	工业路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查该工地正在施工，存在问题：1. 工地无围挡；2. 渣土未覆盖；3. 土方挖掘未湿法作业；4. 运输车辆未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日