

附件

郑州市中牟县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-042	6月11日	郑州市	中牟县	汽车产业集聚区建设南路西、盛园路	郑州东工实业有限公司	河南省郑州市中牟县盛园路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时正常生产，存在问题：涂装车间外有工人进行露天补漆作业，有机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HN-01-043	6月14日	郑州市	中牟县	中牟县城关镇北环路中段203号	中牟县美林包装有限责任公司	河南省郑州市中牟县北环城路3	未落实 VOCs 整治要求	该企业检查时正常生产正常。存在问题：1.胶印机未配套 VOCs 废气处理设备，印刷工序产生的 VOCs 废气经车间内排气扇直接排放外环境。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-044	6月19日	郑州市	中牟县	中牟县大孟镇	河南金铨塑业有限公司	河南省郑州市中牟县S223	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 新增塑料破碎生产线一条，未办理环保手续；2. 废塑料破碎、挤塑工序未建设 VOCs 收集处理设施，有机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HN-01-045	6月21日	郑州市	中牟县	中牟县汽车工业园	郑州赛力威实业有限公司	河南省郑州市中牟县盛园路	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：封边工序未安装 VOCs 收集处理装置，有机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HN-01-046	6月21日	郑州市	中牟县	中牟县	郑州邦太实业有限公司	河南省郑州市中牟县比克大道	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 覆膜工序废气处理设备未运行（在场工人发现环保督查人员后才开启废气处理设备）；2. 未办理环保竣工验收已投入生产。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-01-047	6月23日	郑州市	中牟县	中牟县官渡镇	河南安信家具销售有限公司	河南省郑州市中牟县	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：板材封边工序配套的 VOCs 废气治理设施未运行，治理设施电压为零，有机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日