

附件

邯郸市馆陶县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-1333	6月20日	邯郸市	馆陶县	馆陶镇	106国道与南环路东交汇处无名施工场地	中国河北省邯郸市馆陶县G106(京广线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,未施工,土石方及非作业面均未覆盖,无降尘、抑尘设施。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-1334	6月20日	邯郸市	馆陶县	馆陶镇	馆陶县中石化第二加油站旁道路施工场地	中国河北省邯郸市馆陶县G106(京广线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该施工场未施工,施工场地的非作业面未覆盖,露天堆放土石方。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-1335	6月21日	邯郸市	馆陶县	粮画小镇	粮画小镇新修道路施工场地	中国河北省邯郸市馆陶县G309(荣兰线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,未施工,该段道路左右两侧大量土石方未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-1336	6月21日	邯郸市	馆陶县	县城区	华悦大酒店对面工地	中国河北省邯郸市馆陶县筑先路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,未施工,大量裸土、非作业面均未覆盖,进出口道路未硬化。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-1337	6月22日	邯郸市	馆陶县	经济开发区	京津冀大数据中心施工场地	中国河北省邯郸市馆陶县G106(京广线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在作业,进场道路未硬化,雾炮机未使用。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	6月30日