

附件

邯郸市邯山区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-1340	6月12日	邯郸市	邯山区	北街村	鑫旺达石材	中国河北省邯郸市邯山区驾校路	工业粉尘无组织排放	该工厂内有多处石材加工点，现场检查时正在生产，打磨环节大气污染防治设施收尘效果不佳，车间内有积尘较重，易产生扬尘的加工车间未密闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。确保污染治理设施正常使用。	7月5日
HB-01-1341	6月12日	邯郸市	邯山区	崔曲	耐尔保温（邯郸市耐尔保温材料有限公司）	中国河北省邯郸市邯郸县	清单内整改类“散乱污”未完成情况整改	现场检查时未生产，发现：1. 现场开启磨粉机，磨粉机粉尘收集不佳，大量粉尘无组织排放，地面积尘严重；2. 现场未能提供磨粉生产线环保手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-1342	6月14日	邯郸市	邯山区	代召乡后井头村	后井头沙发作坊	中国河北省邯郸市邯郸县尚代线	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时厂房内堆放有大量的沙发（产品），未完全落实“两段三清”。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-1343	6月14日	邯郸市	邯山区	河沙镇西提西堡村南	邯郸市公誉金属焊接有限公司	中国河北省邯郸市邯鄲县S313	未安装治污设施	1. 现场检查时有明显生产痕迹，厂房内堆放有产品，电烤箱有余温，内有产品；2. 大气污染防治设施部分未安装完成。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日