

附件

邯郸市曲周县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-1359	6月16日	邯郸市	曲周县	河南疃镇西里疃村	邯郸市泰鑫道路工程材料有限公司	河北省邯郸市曲周县 S318	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司未生产，部分物料未采取防尘措施，厂区扬尘较重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-1360	6月19日	邯郸市	曲周县	大河道乡张新寨村	曲周县豪康蜂窝煤炉厂	河北省邯郸市曲周县	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该厂未生产，但有生产痕迹，露天堆放大量新制作的产品，喷漆工序未安装 VOCs 治理措施，有机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日