

附件

菏泽市单县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-382	6月15日	菏泽市	单县	南环路	南环路工地	中国山东省菏泽市单县S351(南环路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现,该工地渣土未苫盖。	严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-383	6月15日	菏泽市	单县	西环路	单县燃气公司旁西环路施工工地	中国山东省菏泽市单县西环路(单县燃气公司旁)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在作业,渣土未覆盖,没有湿法作业,扬尘较大。	严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-384	6月19日	菏泽市	单县	龙王庙镇	单县腾达建材有限公司	中国山东省菏泽市单县龙王庙镇刘新庄村	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产,1.原料棚内传输带未按环评要求封闭;2.喷淋脱硫浆液呈酸性,脱硫设施运行不正常。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日