

附件

菏泽市巨野县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-392	6月17日	菏泽市	巨野县	万丰镇	巨野县久隆新型建材有限公司	中国山东省菏泽市巨野县苏柳线	工业粉尘无组织排放	现场检查时未生产，煤矸石露天堆放，部分未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-393	6月18日	菏泽市	巨野县	龙堭镇	山东新巨龙能源有限责任公司	中国山东省菏泽市巨野县龙堭镇 G327	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产，1. 煤矸石产出工段未采取收尘降尘措施；2. 煤矸石堆场部分未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月31日
SD-01-394	6月23日	菏泽市	巨野县	田桥镇	张新华料场	中国山东省菏泽市巨野县曹碾村	工业粉尘无组织排放	现场检查时该料场正在经营，无环保手续，未安装污染防治设施，部分物料未苫盖，粉尘无组织排放。	1. 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。2. 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日