

附件

## 菏泽市郓城县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-398	6月13日	菏泽市	郓城县	郓州街道办事处	义和里区块	中国山东省菏泽市郓城县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，工地未建围挡，未完全采取防尘措施，未采取湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-399	6月13日	菏泽市	郓城县	郓州街道办事处	山东世元置业有限公司御福苑	中国山东省菏泽市郓城县S338(义和路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该建筑工地围挡未完全建设，开挖土方堆场未采取覆盖防尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-400	6月18日	菏泽市	郓城县	随官屯镇侣东村	郓城旭源新型建材有限公司	中国山东省菏泽市郓城县	治污设施不正常运行	现场核查时正在生产，沥青加热融化工序产生烟气未收集到治污设备处理，废气直接。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-401	6月20日	菏泽市	郓城县	郓州街道葛营村	郓城县同力商砼有限公司	中国山东省菏泽市郓城县G220	工业粉尘无组织排放	现场核查时未生产，1. 该公司堆存的部分物料未覆盖；2 给公司运送砂石物料车辆未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-402	6月22日	菏泽市	郓城县	郓城县经济开发区	大唐科技厂区后工地	中国山东省菏泽市郓城县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，渣土运输车辆未密闭，未采取降尘措施，未落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日