

附件

衡水市景县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-1068	6月13日	衡水市	景县	高新区广川街	景县高新区广川大街某沙场	中国河北省衡水市景县广川大街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，堆场内砂料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-1069	6月16日	衡水市	景县	王瞳镇工业园区	景县王瞳镇工业园区某工地	中国河北省衡水市景县 X809	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，场内土方裸露未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-1070	6月16日	衡水市	景县	王瞳镇	景县煤炭建材有限责任公司	中国河北省衡水市景县	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业为10万吨洁净型煤生产配送中心项目，未生产，车间内传输带未封闭。储煤场存有一万多吨原煤，未采取有效防治扬尘措施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用；易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日