

附件

滑县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-096	6月17日	安阳市	滑县	瓦岗寨乡瓦岗寨村	滑县瓦岗寨凯晟防水隔热材料厂	河南省安阳市滑县S307	工业粉尘无组织排放	检查时发现，现场未生产。存在问题：混料工序集尘设施效率低，工业粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日