

附件

济南市天桥区督办问题清单

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-082	6月15日	济南市	天桥区	药山街道	济南佳宝塑业有限公司	中国山东省济南市天桥区蓝翔路23号	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产,存在问题:1.VOCs处理设施已安装,未开启;2.没有VOCs收集装置。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
SD-01-083	6月16日	济南市	天桥区	桑梓街道建邦大桥	中弘新奇世界项目	中国山东省济南市天桥区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该项目未在作业,存在问题:渣土未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-084	6月23日	济南市	天桥区	药山街道小鲁庄	金田办公家具厂	中国山东省济南市天桥区	新发现清单外“散乱污”	现场检查时正在生产。1.没有取得环评审批手续;2.生产家具有喷漆工序,但未安装VOCs收集处理设施;3.未配备粉尘收集设施,粉尘堆积严重。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
SD-01-085	6月23日	济南市	天桥区	药山街道大鲁工业园	济南市天桥区佳艺家具厂	中国山东省济南市天桥区	未安装治污设施	现场检查时正在生产,存在问题:1.烤漆房配备的VOCs处理设施未安装活性炭,未正常运行;2.打磨工段未安装除尘设施;3.喷漆车间	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源 名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
								未安装治污设施。		