

附件

济宁市金乡县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-210	6 月 21 日	济宁市	金乡县	化雨镇	中南公司 S328 线化雨 镇路段工地	中国山东 省济宁市 金乡县 X032	建筑工地未落实 “六个百分百” 要求	现场检查正在作业，裸土覆盖不完全。	严格落实“六个百分之 百”要求，加强工地扬 尘控制。	6 月 30 日