

附件

焦作孟州市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-302	6月12日	焦作市	孟州市	南庄镇南庄三村	孟州市昊洋皮业有限公司	中国河南省焦作市孟州市商贸大道	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时停产，该公司厂区部分生产设备未拆除，部分生产车间未断电，厂区各车间堆放有羊皮。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HN-01-303	6月13日	焦作市	孟州市	赵和镇南临泉村	孟州市金思砖厂	中国河南省焦作市孟州市	工业粉尘无组织排放	经现场查勘，该厂检查时未生产，厂区原材料堆场围挡正在建设当中，厂区内积尘较重，除尘设施处理能力有待提升，破碎车间收集设施效果不佳。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-304	6月13日	焦作市	孟州市	槐树乡小石庄村	孟州市常运成化工产品经销部	中国河南省焦作市孟州市	工业粉尘无组织排放	检查检查时，该经销部正常运营，现场发现该部厂区石油焦堆场未做好密闭处理，只简单用防尘网遮盖，厂区及沿途路面灰尘较大，堆场地面未做好硬化处理。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HN-01-305	6月14日	焦作市	孟州市	城伯镇南董村	孟州市中太棚配厂	中国河南省焦作市孟州市	未落实VOCs整治要求	现场检查时停产。塑机料斗干燥机处废气未经废气处理设施处理，直接排向外环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HN-01-306	6月14日	焦作市	孟州市	城伯镇西后津村	孟州市津虹保温材料厂	中国河南省焦作市孟州市	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时停产，原料及废渣露天堆放未苫盖。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日