

附件

廊坊市固安县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-846	6月17日	廊坊市	固安县	县城内永定南路南段	天顺家园工地	中国河北省廊坊市固安县G106(京广线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现,该工地正在作业,场内部分物料未覆盖,车辆冲洗装置未建成使用。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-847	6月17日	廊坊市	固安县	工业园区南区	固安美绩展具有限公司	中国河北省廊坊市固安县礼士路	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现,该企业正在生产,VOCs处理设施未运行,造成废气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-848	6月18日	廊坊市	固安县	工业园区南区	固安金盾时代建筑防水材料有限公司	中国河北省廊坊市固安县通盛道	治污设施不正常运行	现场检查时发现,该企业正在生产,活性炭吸附装置未使用。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日