

附件

廊坊市广阳区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-849	6 月 13 日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市常青供热有限公司万庄供热站	中国河北省廊坊市广阳区凤仪道	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业未生产，站内煤炭露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 5 日
HB-01-850	6 月 13 日	廊坊市	广阳区	石油矿区北街 62 号	廊坊金康餐具消毒有限公司	中国河北省廊坊市广阳区 X043(采万路)	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产，使用燃气、生物质两用锅炉，检查时正在燃烧生物质燃料，未安装污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7 月 15 日
HB-01-851	6 月 16 日	廊坊市	广阳区	文明路 18 号	廊坊市瑞德印刷有限公司	河北省廊坊市广阳区文明路 18 号	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，生产过程有废气产生，未开启污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7 月 15 日
HB-01-852	6 月 18 日	廊坊市	广阳区	南尖塔镇	银河路西艺术大道北侧工地	中国河北省廊坊市广阳区艺术大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，防尘网大面积破损，土堆裸露。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6 月 30 日
HB-01-853	6 月 18 日	廊坊市	广阳区	祥云南道西头路北	四季家园工地	中国河北省廊坊市广阳区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，场地未完全苫盖，雾炮未开启。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6 月 30 日