

附件

聊城市茌平县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-351	6月11日	聊城市	茌平县	菜屯镇	茌平鸿景建材有限公司	中国山东省聊城市茌平县菜屯镇北海子村	工业粉尘无组织排放	现场检查时未生产，部分原料露天堆放，未完全苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-352	6月14日	聊城市	茌平县	冯屯镇	茌平县冯屯镇前张社区中心小学建筑工地	中国山东省聊城市茌平县冯屯镇前张社区中心小学	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，物料露天堆放未苫盖，未进行湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日