

附件

濮阳市南乐县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-339	6月11日	濮阳市	南乐县	梁村乡梁村铺村	南乐县恒盛商砼有限公司	中国河南省濮阳市南乐县 S213	工业粉尘无组织排放	现场检查时停产，未安装自动喷淋装置，出料口周围未按要求遮挡，厂区部分道路未硬化，路面残存大量粉料灰渣。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HN-01-340	6月14日	濮阳市	南乐县	城区	南乐县清华文化园住宅小区	河南省濮阳市南乐县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该工地自动喷淋感应设备损坏，没有大气质量显示屏，未与主管部门联网，车辆进出未上冲洗设备。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HN-01-341	6月14日	濮阳市	南乐县	城区	汇丰南乐格瑞斯小镇	河南省濮阳市南乐县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	裸露地块未做到完全覆盖，作业场地积尘较重，沙石裸露堆放。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日