

附件

石家庄市井陉矿区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-078	6月11日	石家庄市	井陉矿区	贾庄镇	河北鑫跃焦化有限公司	河北省石家庄市井陉矿区鑫跃路	其他涉气环境问题	烧结项目目前有280平米烧结机一台，该建设项目未经环保部门审批同意，检查当日未生产，根据在线监测设备数据，该项目于当日7点停产，七点以前正常生产。	依法查处，未取缔相关手续前，不得擅自恢复生产。	7月15日
HB-01-079	6月13日	石家庄市	井陉矿区	贾庄镇	石家庄市矿区宏源混凝土搅拌有限公司	中国河北省石家庄市井陉矿区S202(平涉路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该公司未生产，该公司厂区东北侧露天堆放着大量水泥罐清洗沉淀物，无防扬散措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-080	6月13日	石家庄市	井陉矿区	贾庄镇	民海混凝土有限公司东侧矿山恢复治理工程	中国河北省石家庄市井陉县S202	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时，该矿山治理工程进出车辆带起大量扬尘，进出车辆未加盖，该矿山山体裸露，未有防扬散措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日