

附件

石家庄市平山县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-165	6月15日	石家庄市	平山县	平山镇	烟堡水泥砖厂	中国河北省 石家庄市平山县电厂路 烟堡村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，水泥砖厂已完成“两断三清”，现场改为一料堆场，有一筛分机未生产，部分堆料未苫盖，未落实抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-166	6月18日	石家庄市	平山县	岗南镇	平山县智泉选矿厂	中国河北省 石家庄市平山县霍宾台村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时企业未生产，原料进口未采取密闭，生产设备未按整改要求作防扬尘及除尘设施，产品铁精粉露天堆放，未入库或作苫盖措施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-167	6月21日	石家庄市	平山县	小觉镇	平山县卫平重质钙粉厂	中国河北省 石家庄市平山县卸甲河村	工业粉尘无组织排放	现场检查时企业未生产，有环保手续，已领取排污许可证，破碎机上方未安装集气罩，无除尘治理设施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日