

附件

长治市沁源县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-01-121	6月12日	长治市	沁源县	王陶乡王陶村	山西沁源森达源煤业有限公司	中国山西省长治市沁源县 S222	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时正在生产。发现问题,沙石部分未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日