

附件

## 安阳市北关区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-082	7月3日	安阳市	北关区	柏庄镇	北关区中华路西侧道路扩建工地	河南省安阳市北关区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 施工工地路面未硬化；2. 未安装车辆清洗台；3. 堆土未完全苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-083	6月30日	安阳市	北关区	彰北	北关区彰北御路沟施工工地	河南省安阳市北关区S303(邙城大道)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：御路沟施工工地淤泥、堆土未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-084	6月30日	安阳市	北关区	彰北办事处	程方内衣城	河南省安阳市北关区	清单内燃煤锅炉未淘汰	检查时发现，该企业有5台0.5蒸吨以下燃煤锅炉，未在2017年9月底前取缔，在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HN-02-089	7月2日	安阳市	北关区	中原高新技术产业开发区6号路中段路北	河南铁建铁路轨道配件有限公司	中国河南省安阳市北关区狄安线	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 螺旋道钉生产车间废气除尘设备未运行；2. 弹条淬火工序废气处理设施已拆除，未向当地环保部门报告。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日