

附件

保定安国市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-680	7月2日	保定市	安国市	祁州镇街道办事处刘庄村	安国市药城大街南延新建道路工程	中国河北省保定市安国市义丰大路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，部分物料未苫盖，围挡安装不到位，未严格落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-681	6月30日	保定市	安国市	西佛落镇中药产业园区	河北中油润发天然气公司综合站建设项目	中国河北省保定市安国市园区一路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，渣土未苫盖、主要道路未硬化，未建设车辆冲洗平台，未严格落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-682	6月30日	保定市	安国市	药都街道办事处河西村南	红棉渣土运输有限公司院内黄沙堆场	中国河北省保定市安国市S231(保衡北大街)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防止扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
									措施。	
HB-02-683	7月4日	保定市	安国市	郑章镇新安村	郑庄镇新安小学教学楼项目	中国河北省保定市安国市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地未设置车辆冲洗平台，大量物料未苫盖，未严格落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日