

附件

## 保定市唐县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1043	7月6日	保定市	唐县	仁厚镇	唐县南环(仁厚公路)	中国河北省保定市唐县迎宾大街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，部分渣土未苫盖，工地出口未设置车辆冲洗平台，未严格落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日