

附件

滨州市惠民县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-02-114	6月27日	滨州市	惠民县	西南营街	惠民县水岸美景建筑工地	中国山东省滨州市惠民县西南营街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在作业，渣土未苫盖，未采取抑尘措施，未落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日