

附件

沧州市吴桥县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1279	7月6日	沧州市	吴桥县	吴桥县宋门园区	六合德利东侧建筑工地	河北省沧州市吴桥县桑园镇	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,建筑工地有部分渣土未苫盖。	严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日