## 附件

## 长治市沁县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-18	8 7月5日	长治市	沁县	定昌镇	沁县定昌 镇小河村 聚鑫对 房菜对面 工地	中国山西省长 治市沁县 S322	建筑工地未落 实"六个百分百"	现场检查时有工程车辆正在施工,该施工 场地未落实六个百分百要求,地面未硬化 和遮盖,无喷洒降尘措施,无出入车辆冲 洗设施,场地泥土带至公路路面,车辆经 过引起较大扬尘。	严格落实"六个百分 之百"要求,加强工	