

附件

长治市长子县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-206	7月3日	长治市	长子县	大堡头镇	两水村荒地填土项目	中国山西省长治市长子县S228	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地未落实六个百分百要求。1. 运土工程车未覆盖；2. 出入车辆未清洗；3. 物料堆放未覆盖；4. 未采取湿法作业；5. 施工工地无围挡；6. 现场无喷淋措施。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日