

附件

德州市经济技术开发区督办问题清单

序号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-02-071	6 月 26 日	德州市	经济技术开发区	德州市经济技术开发区赵虎镇	德州乾海碳素有限公司	中国山东省德州市陵县 S12(滨德高速)	工业粉尘无组织排放	现场检查部分生产,存在问题:该厂用于污水处理的生石灰露天堆放未苫盖。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7 月 15 日
SD-02-072	6 月 28 日	德州市	经济技术开发区	宋官屯街道办	德州红鼎汽车俱乐部有限公司	德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处晶华大道南首亚飞汽贸城内北区 2 号	治污设施不正常运行	现场检查时该修理厂正在喷漆作业,存在问题:1.VOCs 污染防治设施箱内无过滤棉及活性炭;2.箱内 UV 光解电源未开启,等同废气直排。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	7 月 15 日