

附件

德州乐陵市督办问题清单

序号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-02-073	6月25日	德州市	乐陵市	经济开发区	郑金国加工作坊	山东省德州市乐陵市	未落实VOCs整治要求	现场检查时该企业已停产，存在问题：车间内进行消防斧喷漆作业，无收集处理设施，废气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
SD-02-074	6月30日	德州市	乐陵市	云红街道	中国建筑第五工程局有限公司(乐陵千红湖社区建设项目)	山东省德州市乐陵市泰山南路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，存在问题：1.现场物料裸露，未进行苫盖；2.进出道路未完全硬化，存在带泥上路情况；3.场地未进行洒水，地面扬尘严重；4.现场工人正对物料进行破碎，施工过程中扬尘非常严重。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日