

附件

德州市武城县督办问题清单

序号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-02-085	7月4日	德州市	武城县	318省道 与龙湾村 路口	渣土运输 车(鲁 NG1291)	中国山东省德 州市武城县	渣土车覆盖不 完全	现场检查时发现, 车牌号为鲁 NG1291 运输渣土车在 318 省道与 龙湾村路口没有覆盖上路行驶。	依法查处, 加大检 查力度。	7月10日
SD-02-086	7月4日	德州市	武城县	北方街北, 兴武路东	国蕴幸福 家园三期	中国山东省德 州市武城县	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	检查时该建筑工地正在施工作业, 存在问题: 1. 施工现场没有喷淋喷 雾减尘抑尘设施; 2. 施工现场土堆 没有苫盖; 3. 施工现场没有围挡。	严格落实“六个百 分之百”要求, 加 强工地扬尘控制。	7月10日
SD-02-087	7月1日	德州市	武城县	广运街道 办事处	荣兆. 泰和 名都小区 (一期)工 地	中国山东省德 州市武城县公 园路	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时现场正在施工, 存在问 题: 1. 现场喷雾水炮和喷淋未使 用; 2. 现场土堆没有完全苫盖(约 有 500 平方米面积)。	严格落实“六个百 分之百”要求, 加 强工地扬尘控制。	7月10日
SD-02-088	7月4日	德州市	武城县	广运街道 办事处	丽景. 国蕴 城工地	中国山东省德 州市武城县向 阳路	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时该施工现场正在施工, 存在问题: 1. 施工现场喷淋, 喷雾 设施没有工作; 2. 运泥渣车辆无遮 盖。	严格落实“六个百 分之百”要求, 加 强工地扬尘控制。	7月10日

序号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-02-089	7月1日	德州市	武城县	广运街道办事处	沙东村拆迁工地	中国山东省德州市武城县广运街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时工地正在施工,存在问题:1.施工现场面积目测约一百亩施工面积,建筑垃圾堆场没有覆盖,没有喷淋洒水减尘柳尘措施;2.多个出入口没有洒水喷淋设施,汽车进出没有冲洗;3.施工现场没有完全围闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
SD-02-090	7月4日	德州市	武城县	广运街道办事处	文昌湖绿化工程(武城县民政局北侧、育英学校南)	中国山东省德州市武城县向阳路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时工地正在施工作业,存在问题:现场有大量沙土未进行苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
SD-02-091	7月4日	德州市	武城县	甲马营镇	德州众特空调有限公司东侧建筑工地	中国山东省德州市武城县S318	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在施工,存在问题:1.工地四周没有围挡;2.工地车辆出入口没有冲洗,喷淋设施。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日
SD-02-092	7月2日	德州市	武城县	老城镇	武城县德杰家庭农场	中国山东省德州市武城县	其他涉气环境问题	现场检查时该鸡场正在经营中,存在问题:1.加工饲料的废气直接排放;2.鸡场的粪便露天堆放,无覆盖,未落实扬尘减尘设施,产生恶臭。	调查核实,依法查处,限期整改。	7月20日
SD-02-093	7月5日	德州市	武城县	鲁权屯镇腾达大街中段	德州金源环保科技有限公司	中国山东省德州市武城县	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产,存在问题:电焊工序工人工作时,配置移动式焊接烟尘净化器没有启动(环评要求配置使用)。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和大气污染物有效收集处理。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-02-094	7月6日	德州市	武城县	鲁权屯镇 腾鲁大街 北、宏海路 西	学府华庭 建筑工地	中国山东省德 州市武城县	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时该工地正在施工,存在 问题:施工工地现场进出口没有设 置冲洗平台,施工现场大量土堆未 苫盖,扬尘污染严重。	严格落实“六个百 分之百”要求,加 强工地扬尘控制。	7月10日
SD-02-095	7月6日	德州市	武城县	腾鲁大街 北、宏海路	鲁 N57569 (学府华 庭工地)	中国山东省德 州市武城县	渣土车覆盖不 完全	现场检查发现车牌号为鲁 N57569 运输车辆没有覆盖。	依法查处,加大检 查力度。	7月10日
SD-02-096	7月3日	德州市	武城县	武城镇东 杨村	任新江水 晶加工	中国山东省德 州市武城县 S254	新发现清单外 应淘汰燃煤锅 炉	现场检查时该企业未生产,存在问题: 现场有1台0.7蒸吨燃煤锅炉未拆除, 未在2017年10月底前取缔,不在当 地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成 锅炉淘汰或改造 任务。	7月10日
SD-02-097	7月6日	德州市	武城县	武城镇侯 王庄村	武城县麦 萨食品有 限公司	中国山东省德 州市武城县	治污设施不正 常运行	现场检查时该企业正在生产,存在 问题:车间正在生产,烘烤工序大 气环保治理设施没有运行(开关处 于断开状态),废气用排气扇直接 排出外环境。	按环评批复或排 污许可证要求安 装治污设施,并确 保正常使用。	7月15日
SD-02-098	7月1日	德州市	武城县	武城镇侯 王庄村西 面	废旧轮胎 炼油厂(树 峰砖厂西)	中国山东省德 州市武城县	新发现清单外 “散乱污”	现场检查时该企业未在生产,存在 问题:该企业属涉气“散乱污”,不 在当地清单内,未在生产可随时恢 复生产,无环保手续,从事旧轮胎 (橡胶制品)炼油,橡胶加热、融 化工序未安装 VOCs 处理设施,油 渣、煤灰、废轮胎露天堆放未苫盖。	淘汰类“散乱污”按 照“两断三清”标准 关停取缔;整改类 “散乱污”限期完成 整治任务,经相关部 门会审签字后方可 恢复生产。	7月10日
SD-02-099	6月27日	德州市	武城县	武城镇侯 王庄村西	武城县树 峰新型建 材有限公 司	中国山东省德 州市武城县 S318	工业粉尘无组 织排放	现场检查时,该企业正在生产,存 在问题:堆场煤砂土石露天堆放, 无喷洒、抑尘、硬底化、无覆盖、 进出车辆喷淋设施。	安装或完善污染 治理设施,确保工 艺过程产生的粉 尘和气态污染物 有效收集处理。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-02-100	7月7日	德州市	武城县	武城镇井泉街	运河堤西与井泉街西无名煤球厂	中国山东省德州市武城县井泉街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：现场有大量煤粉露天堆放，未进行苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
SD-02-101	7月5日	德州市	武城县	运河经济开发区	山东新明玻璃钢制品有限公司	中国山东省德州市武城县运河经济开发区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该企业正在生产，存在问题：1. 电焊钣金车间，电焊配置移动式大气收集处理设施没有开启；2. 钣金车间内刷漆，没有按照环保部门处罚整改要求落实收集处理设施；3. 焯油漆车间 VOCs 光解设施只开一半；4. 打磨工序未安装收集废气粉尘处理。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日