

附件

邯郸市成安县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1551	7月1日	邯郸市	成安县	李家疃镇李南村	李家疃镇新民居工地	河北省邯郸市成安县成大公路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查，该施工现场物料未进行覆盖，没有采取洒水等降尘抑尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月15日