

附件

邯郸市肥乡区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1554	6月27日	邯郸市	肥乡区	肥乡区井堂街与荣兰线交叉路口	南环路施工现场	河北省邯郸市肥乡县G309(荣兰线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场夜查发现，道路施工现场部分未覆盖，挖掘工地未采取降尘措施，扬尘严重。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月15日
HB-02-1555	6月30日	邯郸市	肥乡区	辛安镇镇辛安镇村	辛安镇镇辛安镇村施工现场	中国河北省邯郸市肥乡县G309(荣兰线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查施工现场未采取降尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日