

附件

菏泽市曹县督办问题清单

序号	检查 时间	城市	县区	乡镇	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-02-118	6 月 30 日	菏泽市	曹县	化工园区	化工园区 公路工地	中国山东省荷 泽市曹县	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时该工地正在施工，渣土 未苫盖，未采取降尘抑尘措施，未 落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百 分之百”要求，加 强工地扬尘控制。	7 月 10 日