

附件

菏泽市单县督办问题清单

序号	检查 时间	城市	县区	乡镇	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-02-119	7月5日	菏泽市	单县	东城街道办事处	单县一中 新校区大班额项目	中国山东省菏泽市单县南环路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在作业，未建围挡，土方施工未采取湿法作业，渣土未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日