

附件

菏泽市鄄城县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-02-125	7月3日	菏泽市	鄄城县	鄄城镇陈王街道	中央华府二期工程	中国山东省菏泽市鄄城县人民街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现该工地正在作业，渣土车未密闭运输，施工现场至渣土堆场路段地面未硬化，扬尘污染严重，土方未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日