

附件

石家庄市无极县督办问题清单

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-211	7月7日	石家庄市	无极县	东侯坊马古庄村	无极县红晨皮革制品有限公司	河北省石家庄市无极县	未安装治污设施	现场检查时，该公司天然气锅炉有温度，该锅炉目前使用燃料油作为燃料，锅炉进口附近一个桶内有燃料油和相关导油设施，锅炉车间外有一个大铁罐，铁罐出口下方有一个塑料槽罐，大铁罐和塑料槽罐均装有燃料油。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-02-212	7月7日	石家庄市	无极县	东侯坊乡马古庄村	无极县大利皮革制品有限公司	河北省石家庄市无极县	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司车间有温度，有生产迹象，涂饰产生的废气经风机引至二级串联水雾除尘器处理，二级串联水雾除尘器无法喷淋。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-213	7月7日	石家庄市	无极县	东侯坊乡马古庄村北	石家庄市雄达皮革制品有限公司	河北省石家庄市无极县	未安装治污设施	现场检查时，该公司喷浆工序和锅炉都是热的，该公司天然气锅炉目前使用重油作为燃料，锅炉旁边的桶里有2个桶里都装有重油，锅炉车间内2个塑料槽内都装有重油，锅炉车间外面的铁质大槽罐和1个塑料槽罐内都有重油。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-02-214	7月7日	石家庄市	无极县	东侯坊乡马古庄村北300米	无极县洋益皮革制品有限公司	河北省石家庄市无极县	未落实VOCs整治要求	现场检查未生产，存在以下问题：该公司喷浆机尚未配套建设VOCs治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-215	7月6日	石家庄市	无极县	七汲镇	石家庄安泰达汽车零部件有限公司	河北省石家庄市无极县S302	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，发现一台2蒸吨燃煤锅炉，烟道和管道未拆除，锅炉具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-216	6月25日	石家庄市	无极县	郝庄乡	无极县郝庄乡裴里村靳娃子石灰销售点	中国河北省石家庄市无极县果王线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该石灰销售点现场堆有石灰，尚未落实扬尘治理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-217	6月28日	石家庄市	无极县	里城道乡	无极县生活垃圾填埋场	河北省石家庄市无极县S203	其他涉气环境问题	现场检查时，该场正在使用，尚未配备自动燃烧器，调节池收集后的恶臭气体未经处理直接排放，该场垃圾覆土不够到位。	调查核实，依法查处，限期整改。	7月20日
HB-02-218	7月8日	石家庄市	无极县	里城道乡北合庄村	无极县胜业加油城	河北省石家庄市无极县S203	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	该加油站洗车房内有一台0.5蒸吨的燃煤锅炉，烟道未拆除，具备使用功能。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-219	7月6日	石家庄市	无极县	七汲镇	无极县七汲镇西小镇村物料堆场	中国河北省石家庄市无极县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该物料堆场露天堆放沙石料，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-220	7月6日	石家庄市	无极县	七汲镇	七汲镇小镇村东北一无名物料堆场	中国河北省石家庄市无极县七汲镇小镇村安泰达汽车部件有限公司后面	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该物料堆场露天堆放物料，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-221	7月6日	石家庄市	无极县	七汲镇	石家庄极兴光学材料有限公司	河北省石家庄市无极县S302	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在生产，水浴除尘箱及管道没有完全衔接闭合，且顶部有一个盖呈开启状态，大部分废气没有处理，直接从开口处及裂缝处溢出，水浴除尘设施水箱内没有水，无法喷淋，水浴除尘设施不正常运行。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日