

附件

石家庄市循环化工园区督办问题清单

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-257	6月26日	石家庄市	循环化工园区	丘头镇	石家庄翔卯至诚塑料制品有限公司	中国河北省石家庄市循环化工园区丘头镇	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时未生产，已配套大气污染防治设施。光氧处理设施几处管道连接处使用塑料胶带封口，其中一条连接管道中段有一断开的连接口，该连接口处于开放状态，生产废气可从该断开的连接处绕过大气污染防治设施外排。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-258	6月26日	石家庄市	循环化工园区	丘头镇	石家庄市豪雪面粉有限公司	中国河北省石家庄市循环化工园区丘头镇	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时未生产，大气污染防治设施不完善，小麦进料口粉尘自然沉降收集区未密闭，楼顶原料进料口设置在露天环境未配套除尘设施，包装车间未配套除尘设施，通过排气扇直排到外环境。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-02-259	6月26日	石家庄市	循环化工园区	丘头镇	石家庄循环化工园区月超粮食收购站	中国河北省石家庄市循环化工园区丘头镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时未生产，玉米脱粒机为露天环境作业，脱粒粉尘未配套收集处理设施，直接排放。另外，堆场内玉米轴露天堆放，无防尘苫盖设施，存在扬尘隐患。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-260	6月26日	石家庄市	循环化工园区	丘头镇	无名沙石堆场	中国河北省石家庄市循环化工园区丘头镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	沙石堆场较大面积未苫盖、围挡、洒水，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-261	6 月 27 日	石家庄市	循环化工园区	丘头镇	丽阳牲畜交易市场右斜对面家禽宰杀点	中国河北省石家庄市循环化工园区丘头镇	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现，一台燃煤锅炉（0.5 蒸吨以下）未拆除，周边有燃煤存放，锅炉有使用迹象，应在 2017 年 10 月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7 月 10 日
HB-02-262	6 月 26 日	石家庄市	循环化工园区	丘头镇	石家庄市金安达包装有限公司	中国河北省石家庄市循环化工园区丘头镇	治污设施不正常运行	现场检查时该公司编织袋内膜生产工序正在生产，检查时大气污染防治设施没有运行，车间内外刺激性气味较大，执法人员检查时大气污染防治设施才开启。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7 月 15 日