

附件

太原市迎泽区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-124	7月8日	太原市	迎泽区	观家峪村	太阳坪北渣土场	中国山西省太原市迎泽区观家峪村太阳坪北	物料堆场未落实扬尘治理措施	渣土场院内存在大片工业废渣未处理未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
SX-02-125	6月29日	太原市	迎泽区	郝庄镇	迎泽区郝庄镇松庄村拆迁工地	中国山西省太原市迎泽区东峰路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	郝庄镇松庄村居委会北150米有一万多平米大面积拆迁工地，没有任何覆盖措施。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
SX-02-126	6月29日	太原市	迎泽区	郝庄镇水峪村	美利山项目工地	中国山西省太原市迎泽区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时未施工，施工现场物料无覆盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
SX-02-127	7月8日	太原市	迎泽区	郝庄镇松庄村	山西华正房地产开发有限公司东山雅苑项目	中国山西省太原市迎泽区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场渣土未覆盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-128	6月30日	太原市	迎泽区	郝庄镇	理想国北侧拆迁工地	中国山西省太原市迎泽区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	拆迁工地建筑垃圾未覆盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
SX-02-129	7月1日	太原市	迎泽区	南内环东街	红星地产天铂小区项目（南区）	山西省太原市迎泽区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，施工场地裸土堆未覆盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
SX-02-130	7月1日	太原市	迎泽区	桥东街	桥东街棚户区改造工程五号地块并州剧院工程	中国山西省太原市迎泽区并州北路39号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	部分未覆盖，抑尘措施不足。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
SX-02-131	6月29日	太原市	迎泽区	水峪村	郝庄镇水峪村拆迁工地	山西省太原市迎泽区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	大面积拆迁工地未采取覆盖抑尘措施。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
SX-02-132	7月3日	太原市	迎泽区	郝庄镇店坡村	万山沟与东峰路交叉口东北沙石堆场	中国山西省太原市迎泽区万山沟	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场沙石堆未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
SX-02-133	6月30日	太原市	迎泽区	店坡村	店坡村拆迁工地	中国山西省太原市迎泽区万山沟	建筑工地未落实“六个百分百”要求	拆迁工地建筑垃圾未覆盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日