

附件

淄博市桓台县督办问题清单

序号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-02-044	6 月 26 日	淄博市	桓台县	果里镇海河 路	鸿嘉星城观 澜甲第施工 工地	中国山东 省淄博市 桓台县	建筑工地未落实 “六个百分百”要 求	现场检查时该工地未在施工，存在问 题：部分堆泥、开挖地面未苫盖。	严格落实 “六个百分 之百”要求， 加强工地扬 尘控制。	7 月 10 日
SD-02-045	6 月 30 日	淄博市	桓台县	果里镇黄山 路	鸿佳星城观 澜甲第施工 工地	中国山东 省淄博市 桓台县果 里大道	建筑工地未落实 “六个百分百”要 求	检查时该工地正在施工，存在问题： 石灰堆场作业时造成大量扬尘未采取 减尘抑尘措施。	严格落实 “六个百分 之百”要求， 加强工地扬 尘控制。	7 月 10 日

SD-02-046	6 月 27 日	淄博市	桓台县	马桥镇工业路北首	山东博汇浆业有限公司	中国山东省淄博市桓台县	工业粉尘无组织排放	现场检查时该单位正在生产，存在问题：生产过程中木料破碎输送带、及木片仓入料口设置不规范，大量木屑无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7 月 15 日
-----------	----------	-----	-----	----------	------------	-------------	-----------	--	--------------------------------------	----------