

附件

淄博市临淄区督办问题清单

序号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-02-049	7月2日	淄博市	临淄区	稷下街道办事处	淄博铭宇建筑工程有限公司施工现场	中国山东省淄博市临淄区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现该施工现场内堆放的大量堆土，未进行苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
SD-02-050	7月2日	淄博市	临淄区	稷下街道办事处	淄博中轩热电有限公司厂区内施工现场	中国山东省淄博市临淄区临淄大道	未落实 VOCs 整治要求	检查时该施工现场正在作业，存在问题：进行露天刷漆作业，无任何 VOCs 处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日