

附件

淄博市张店区督办问题清单

序号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-02-051	7 月 4 日	淄博市	张店区	车站街道 办	车站南广 场拆迁工 地	中国山东省淄 博市张店区张 南路 6 号-甲	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时该拆迁工地正在施工， 存在问题：施工现场未采取湿法作 业，现场露天切割金属，切割过程 中无任何废气处理设施，原先拆除 产生的建筑垃圾未及时覆盖。	严格落实“六个百 分之百”要求，加 强工地扬尘控制。	7 月 10 日