

附件

## 新乡市封丘县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-160	7月2日	新乡市	封丘县	荆隆宫乡	封丘县恒达新型墙材有限公司	中国河南省新乡市封丘县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业正在生产，环保手续齐全，配套建设有污染治理设施存。存在问题：原料堆场覆盖不彻底，场区道路扬尘较厚，未及时清扫或采取防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-161	7月2日	新乡市	封丘县	荆隆宫乡	封丘县顺达新型墙材有限公司	中国河南省新乡市封丘县	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产。存在的问题：废气在线监控设施运行不正常，在线数据显示，粉尘数据长时间为0；厂区道路未硬化，路面扬尘较厚，厂区内废砖废料乱堆乱倒，未采取防扬尘措施；原料堆场及废渣防覆盖不彻底。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-162	7月2日	新乡市	封丘县	荆隆宫乡	封丘县盛源新型墙材有限公司	中国河南省新乡市封丘县	超标排污或未执行超低排放标准	现场检查时，企业正在生产，环保手续齐全，配套建设有污染治理设施。存在的问题：废气在线监测数据显示，粉尘超标排放；原料堆场用抑尘网进行了覆盖，但覆盖不彻底。	调查核实，开展监督性监测，依法查处超标行为。	7月20日
HN-02-163	7月2日	新乡市	封丘县	荆隆宫乡于店村北	封丘县兴立新型建材有限公司	中国河南省新乡市原阳县黄河大堤	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业正在生产，环保手续齐全，存在问题：料场土方露天堆放，未采取覆盖等防治扬尘措施；废气在线监测数值显示，氮氧化物超标排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-164	7月4日	新乡市	封丘县	居厢乡河西村	封丘县祥瑞起重配件铸造厂	中国河南省新乡市封丘县	超标排污或未执行超低排放标准	现场检查时，企业正在生产，环保手续齐全，配套建设有污染治理设施。存在问题：废气在线监控设备数据显示，粉尘和氮氧化物排放浓度超标。	调查核实，开展监督性监测，依法查处超标行为。	7月20日
HN-02-165	7月7日	新乡市	封丘县	荆隆宫乡丁庄村	封丘县鑫泰新型墙材有限公司	中国河南省新乡市封丘县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，正在生产，环保手续齐全。存在的问题：煤矸石没有进料棚，露天堆放，煤矸石和土方抑尘网覆盖不彻底，扬尘污染严重；废料存放不规范，未采取防风抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-166	7月7日	新乡市	封丘县	荆隆宫乡后桑园村	封丘县隆鑫新型墙材有限公司	中国河南省开封市开封市市辖区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，正在生产，环保手续齐全。存在问题：料场部分土方、煤矸石露天堆放，未覆盖，地面扬尘较厚，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日