

附件

新乡市高新技术产业开发区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-171	7月2日	新乡市	高新技术产业开发区	德东街坊	新乡海滨药业有限公司	中国河南省新乡市红旗区德源路	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产。检查发现碱液吸收塔回喷水池内的溶液采用 pH 试纸进行测试，发现碱液吸收塔回喷溶液 pH 试纸显色为黄色，现场要求当地环保部门对碱液吸收塔回喷池内的溶液进行取样监测；污水处理站调节池、污泥浓缩池和污泥脱水车间虽然进行了密闭，但密闭收集效果不佳，大量刺激性气体外溢，厂区臭味较重。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-172	7月3日	新乡市	高新技术产业开发区	东杨村一号	平原滤清器有限公司	中国河南省新乡市红旗区 S229(新飞大道南)	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正常生产。存在问题：注塑车间 3 台注塑机热熔机头未安装有机废气收集设施（集气罩）。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-173	6月25日	新乡市	高新技术产业开发区	新乡市高新技术开发区南二环路以南、牧野大道以东	河南现代包装材料有限公司	中国河南省新乡市红旗区南环路辅路	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产。废膜造粒设备废气收集系统管道连接处已经断开，无法正常收集粉尘；热熔机现场停产但机头发烫有生产迹象，热熔机头处未安装有机废气收集系统。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-174	7月2日	新乡市	高新技术产业开发区	新乡市高新区丰华街南段	新乡市新星丰华制膜有限公司	中国河南省新乡市红旗区丰华街	治污设施不正常运行	现场检查正在生产，污水处理站配套安装的2台喷淋吸收塔回水泵停运，不正常运行大气污染治理设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日