

附件

新乡市城乡一体化示范区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-230	7月2日	新乡市	平原城乡一体化示范区	韩董庄镇荒庄	河南宏达木业有限公司	平原城乡一体化示范区	工业粉尘无组织排放	清单内企业，检查时停产。裁边，砂光工序安装有布袋除尘装置；热压使用UV光氧催化装置。存在问题：除尘器出尘口下方存在粉尘漏排现象；输送带及袋装尘贮存间未完全封闭。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-231	7月4日	新乡市	平原城乡一体化示范区	桥北乡破车庄村东头	新乡市平原示范区博彩塑业有限公司	平原城乡一体化示范区	未落实VOCs整治要求	检查时，该企业工人工间休息，机器空转。先前评估报告废气处理为活性炭净化处理变更为UV光氧处理。存在问题：印刷、复合、制袋车间气味刺鼻，VOCs收集效果差；膜复合车间有机废气无集气罩收集。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HN-02-232	7月5日	新乡市	平原城乡一体化示范区	新乡市平原示范区祝楼乡王录村	新乡市祥瑞新型建筑材料销售有限公司	平原城乡一体化示范区	工业粉尘无组织排放	检查时，该企业停产，存在问题：搅拌车间未加装收尘设施；制坯车间除尘器上覆盖尘，收尘效果一般；原料仓门口无遮挡措施，上料输送环节未做粉尘收集。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-267	7月2日	新乡市	平原城乡一体化示范区	韩董镇韩董村	何本芬私人沙土料点	中国河南省新乡市原阳县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该经营店沙土料露天堆放，未采取抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日