

附件

新乡市新乡县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-240	6月29日	新乡市	新乡县	大召营镇李大召村	大召营镇李大召村张伟废塑料加工厂	新乡市新乡县大召营镇李大召村	工业粉尘无组织排放	该厂建有废塑料粉碎清洗生产线一条，车间无配套环保设施，粉尘直排，厂内露天堆存废塑料未采取防尘措施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-241	6月29日	新乡市	新乡县	大召营镇李大召村	河南天福龙山文化实业有限公司	新乡县大召营镇李大召村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该公司建设的新乡·美好生活家园项目正在进行土石方作业。该项目场内堆放土方，砂石料等物料未全部覆盖；未作业地面裸露土地未采取覆盖等防尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-242	7月6日	新乡市	新乡县	古固寨镇冷庄村	新乡县古固寨镇红燕农副产品购销部	中国河南省新乡市新乡县G4(京珠高速)	工业粉尘无组织排放	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：花生剥壳机投料口无粉尘收集装置，大量粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-243	7月7日	新乡市	新乡县	合河乡朱小郭村	新乡市赛特化工有限公司	中国河南省新乡市新乡县	工业粉尘无组织排放	该公司年产200吨胞嘧啶核苷项目正在生产。胞嘧啶酰化车间烘干工序存在粉尘无组织排放；四乙酰核糖车间脱色用活性炭压滤罐存在活性炭泄漏，车间醋酸味强；乙酰氯车间酰化罐鸟酐投料口无配套收集装置，存在无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-244	6月25日	新乡市	新乡县	七里营镇八柳树村西路北	河南省新乡县新星化工有限公司	中国河南省新乡市新乡县青年路671号	工业粉尘无组织排放	现场检查时停产。原料库建有粉碎机一台，库内贮存褐煤，腐殖酸钾，沥青粉末；原料库半封闭，存在粉尘逸散至院内现象。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-245	6月28日	新乡市	新乡县	七里营镇李台村西	新乡市鑫泰隆木业有限公司	中国河南省新乡市新乡县S225(黄河大道)	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产，厂南空地露天堆放大量木屑未苫盖，厂南削片生产传输线及废板粉碎生产线未安装粉尘收集处置设施，粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-246	6月28日	新乡市	新乡县	七里营镇龙泉村	河南省龙泉集团药业有限公司	新乡市新乡县七里营镇龙泉村	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产，闪蒸干燥车间配套的袋式除尘器未开启，该车间一层地面，二层平台堆积大量红色葱醌粉末。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-247	6月28日	新乡市	新乡县	七里营镇马庄村	新乡市金山恒源器皿制品有限公司	中国河南省新乡市新乡县冀营街	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产。成型车间热压成型工序作业产生的原料粉尘及原料加热产生的废气部分经车间排气扇直排未全部收集，无配套处理设施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-248	6月27日	新乡市	新乡县	小冀镇南环路东段北	时义天大理石加工厂	中国河南省新乡市新乡县和谐大道	工业粉尘无组织排放	该大理石加工厂检查时正在生产。该加工厂2台切割机无任何污染防治设施，厂内粉尘排放严重；使用粘合料无废气收集处理设施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-249	6月27日	新乡市	新乡县	小冀镇秦村营村	新乡县小冀镇振兴塑料厂	中国河南省新乡市新乡县西环路	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在生产。吹塑工序有机废气未全部收集处置，存在有机废气散排，现场有异味。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HN-02-250	6月27日	新乡市	新乡县	小冀镇中街村	新乡市鼎润玻璃制品有限公司	中国河南省新乡市新乡县	未安装治污设施	现场检查时正在生产。炉窑废气未按照环评文件建设布袋除尘器。煤气发生炉产生的含酚废水未在密闭容器收集贮存。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-251	6月27日	新乡市	新乡县	小冀镇中联路南段	新乡市环宇机械有限公司	中国河南省新乡市新乡县S225(黄河大道)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时正常生产。焊接烟气配套安装的烟气净化器 2 台，其中一台无使用痕迹，另一台损毁不能使用；喷漆工序无配套污染防治设施，地面有喷漆痕迹；打磨工序无配套污染防治设施，地面堆积打磨粉尘。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7 月 15 日
HN-02-252	6月28日	新乡市	新乡县	新乡县七里营镇南新庄村	新乡新亚纸业集团股份有限公司	新乡县七里营镇南新庄村	工业粉尘无组织排放	现场检查时正常生产。热电联产二厂煤库无喷淋装置，后方存在大片裸露地面无防尘措施，厂内路面存在煤粉，渣散落痕迹。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和大气污染物有效收集处理。	7 月 15 日
HN-02-253	6月26日	新乡市	新乡县	翟坡镇东营村	新乡县齐心塑胶厂	中国河南省新乡市新乡县中央大道	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：注塑车间挤出工序正在生产，配套建设的低温等离子体装置及引风机未运行，有机废气直排；粉碎间塑胶粉碎机正在工作，布袋除尘器未运行，粉尘直排。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7 月 15 日
HN-02-254	6月26日	新乡市	新乡县	翟坡镇岗头村	河南华银化工有限公司	中国河南省新乡市新乡县西环路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时停产。废渣场未采取防扬尘措施，厂内地面积尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 15 日
HN-02-255	6月26日	新乡市	新乡县	翟坡镇寺王村	新乡县翟坡镇豫兴木器加工厂	中国河南省新乡市新乡县宏业大道	未安装治污设施	现场检查时正在生产。精密裁板锯正在运行，配套安装的吸尘器停用，产生的粉尘直排。切割机、压缩机无配套环保设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7 月 15 日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-256	6月26日	新乡市	新乡县	翟坡镇西太阳村	新乡市威远机械有限公司	中国河南省新乡市新乡县西环路7号	未落实VOCs整治要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：焊接车间内进行开放式喷漆，有机废气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HN-02-257	6月26日	新乡市	新乡县	翟坡镇小宋佛村	新乡市中奥机械有限公司	中国河南省新乡市新乡县	未安装治污设施	现场检查时停产。混砂及废砂再利用系统未按环评文件要求建设密闭砂处理间，抛丸清理设备与混砂设备共用一个袋式除尘器，与环评文件要求不符。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-258	6月26日	新乡市	新乡县	翟坡镇小宋佛村	新乡县齐越种植专业合作社	中国河南省新乡市新乡县西环路7号	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业未生产。存在问题：大量原材料及砂石露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日